VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Visagino Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma			100	1 000	***	neturi būti
1	2	3	4	5	6	7
1.	Visagino ežero maudykla	2022-05-26	neaptikta	2,0 (0,3-7,1)	-	Nerasta
2.	Visagino ežero maudykla	2022-06-09	52	71,2 (50,7-98,3)	-	Nerasta
3.	Visagino ežero maudykla					
4.	Visagino ežero maudykla					
5.	Visagino ežero maudykla					
6.	Visagino ežero maudykla					
7.	Visagino ežero maudykla					
8.	Visagino ežero maudykla					

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

VISAGINO EŽERO PAPLŪDIMIO SMĖLIO PARAZITOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Nr. Eil.	Data	Mėginio paėmimo vieta						
		Paplūdimys	Tinklinio aikštelė	Krepšinio aikštelė	Smėlio dėžė Nr. 1	Smėlio dėžė Nr. 2	Smėlio dėžė Nr. 3	Smėlio dėžė Nr. 4
Norma		Parazitų neturi būti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2022-05-26	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta
2.								
3.								
4.								