

VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Visagino Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Melsvadumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Skaidrumas, cm	Chlorofilas "A"
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)				
Norma			100	1 000	***	neturi būti	<100	>50
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Visagino ežero maudykla	2023-05-22	<1	17	-	Nerasta	210	-
2.	Visagino ežero maudykla	2023-06-05	<1	68	-	Nerasta	200	-
3.	Visagino ežero maudykla	2023-06-19	6	56	-	Nerasta	200	-
4.	Visagino ežero maudykla	2023-07-04	14	13	-	Nerasta	220	-
5.	Visagino ežero maudykla	2023-07-18						
6.	Visagino ežero maudykla	2023-08-01						
7.	Visagino ežero maudykla	2023-08-16						
8.	Visagino ežero maudykla	2023-09-01						

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

VISAGINO EŽERO PABLŪDIMIO SMĖLIO PARAZITOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Nr. Eil.	Data	Mėginio paėmimo vieta					
		Paplūdimys	Tinklinio aikštelė	Krepšinio aikštelė	Smėlio dėžė Nr. 1	Smėlio dėžė Nr. 2	Smėlio dėžė Nr. 3
Norma		Parazitų neturi būti					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2023-05-22	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta
2.	2023-06-19	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta	Nerasta
3.	2023-07-18						
4.	2023-08-16						