




Atliekyno su 5,8 m storio inžineriniu barjeru bendras vaizdas (inžinerinio barjero pylimo šlaitų nuolydis 3:1).



Atliekyno su 5,8 m storio inžineriniu barjeru pusiau skaidrus bendras izometrinis vaizdas.



Atliekyno su 5,8 m storio inžineriniu barjeru izometrinio vaizdo pjūvis.



	<i>Bylos Nr.</i> S-19-678-EP / BR1	<i>Papildoma informacija</i>	<i>Medžiaga</i>	<i>Mastelis</i>								
<i>Atsakinga žinyba</i>	<i>Rengė</i>		<i>Dokumento statusas</i>									
	<i>Tvirtino</i>	IAE bitumotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną. Būsimo atliekyno vaizdas iš viršaus.		<table border="1"> <tr> <td><i>Laida</i></td> <td><i>Data</i></td> <td><i>Kalba</i></td> <td><i>Lapas</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2019-11-29</td> <td>Lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	<i>Laida</i>	<i>Data</i>	<i>Kalba</i>	<i>Lapas</i>		2019-11-29	Lt	1
<i>Laida</i>	<i>Data</i>	<i>Kalba</i>	<i>Lapas</i>									
	2019-11-29	Lt	1									